

## ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW Z DEMONTAŻU.

Tabela – 5

Lp.	Opis materiałów	ilość	j.m.
---	<b>Przewody</b>	---	---
1.	Kabel YAKY 4x150 mm <sup>2</sup>	<b>23</b>	m
2.	Kabel YAKY 4x70 mm <sup>2</sup>	<b>89</b>	m
3.	Kabel YAKY 4x50 mm <sup>2</sup>	<b>52</b>	m
---	<b>Żerdzie i konstrukcje</b>		---
4.	Żerdź żelbetowa 10 m	<b>13</b>	szt.
5.	Izolator nN 0,4kV	<b>44</b>	szt.
6.	Poprzecznik krańcowy PK4	<b>3</b>	szt.
7.	Poprzecznik przelotowy PP4	<b>3</b>	szt.